



MICHEL
HERBELIN

ATELIER D'HORLOGERIE FRANÇAISE
DEPUIS 1947

ミッシェル・エルブラン 修理料金表

修理内容	価格(税別)		納期	
	◎クォーツ	◎機械式		
電池交換 ケース・ブレスの洗浄/磁気抜き//パッキン交換/防水テスト含む	¥5,000	—	2週間	
時間調整 ケース・ブレスの洗浄/磁気抜き//パッキン交換/防水テスト含む	—	¥5,000	2週間	
分解掃除 ケース・ブレスの洗浄 磁気抜き//パッキン交換 防水テスト含む	2針・3針	¥13,000～ 電池交換含む	¥25,000～	4週間
	クロノグラフ	¥17,000～ 電池交換含む	¥40,000～	4週間
分解掃除⇩仕上げ ケース・ブレスの洗浄 磁気抜き//パッキン交換 防水テスト含む	2針・3針	セット料金 ¥29,000～ 電池交換含む	セット料金 ¥41,000～	6週間
	クロノグラフ	セット料金 ¥33,000～ 電池交換含む	セット料金 ¥56,000～	6週間
ケース・ブレス仕上げ ケース・ブレスの洗浄含む (分解掃除をしない場合)	¥18,000		3週間	
ケース仕上げ ケースの洗浄含む (分解掃除をしない場合)	¥10,000		2週間	
ブレス仕上げ ブレスの洗浄含む (分解掃除をしない場合)	¥10,000		2週間	
ベルト・ストラップ交換手数料	¥2,000		2週間	
ブレスコマ交換・調整手数料	¥2,000		2週間	
外装部品交換手数料 (ガラス、ベゼル、リュース、プッシュボタン等)	¥2,000		2週間	
レーザー文字彫り	¥9,000		2週間	

※PVD仕上げのモデル等、ケース・ブレスの種類によっては仕上げができない場合もございます。
 ※個々の時計の状態により交換部品等が必要となる場合、追加料金が発生する場合がございます。
 (詳細はお預かり後にお見積りとなります。)
 ※部品供給の終了等、諸事情により修理をお受けできない場合がございます。
 ※部品の仕入れ状況により、納期が延びる場合がございます。

有料で修理・メンテナンスを実施した場合の保証内容

《修理保証期間》 修理完了日より1年間
 《修理保証対象》 分解掃除実施の場合：精度不良
 部分修理実施の場合：修理箇所

《修理保証対象外となる場合》

- ・誤ったご使用や不注意による故障・損傷
- ・弊社以外で行われた修理作業や改造等による故障・損傷
- ・天災地変による故障・損傷
- ・ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラス、ブレスの傷、変色等)
- ・磁気入りや素材の腐食が起因となり発生した故障・損傷
- ・電池、ベルト・ストラップは保証対象外

お問合せ先

ミッシェル・エルブラン正規輸入元 株式会社EAU ROUGE

TEL.03-6452-8802 FAX.03-6452-8805

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP 807 service@eaurouge.tokyo