



MICHEL
HERBELIN

ATELIER D'HORLOGERIE FRANÇAISE
DEPUIS 1947

ミッシェル・エルブラン 修理料金表

名称		修理内容	価格(税込)		納期	備考
			クォーツ	機械式		
パック	メンテナンスパック	電池交換(クォーツ)/時間調整(機械式) 磁気抜き/ケース・ブレス洗浄 パッキン交換/防水テスト	¥5,500		約3週間 (15営業日)	電池交換や時間調整で時計の不具合を解消できない場合、リペアパックもしくはコンプリートパックをご提案させていただきます。
	リペアパック	2針・3針	¥16,500	¥22,000	約4週間 (20営業日)	分解掃除を行う際にムーブメントの交換部品が必要となる場合でも、追加料金はかかりません。 ※ 交換部品がフランス取り寄せとなる場合、追加納期が必要となる場合があります。 ※ ガラス・ベゼル・リュース・プッシュボタン等の外装部品を分解掃除と同時に交換する場合は、別途部品代金がかかります。
		クロノグラフ	¥22,000	¥38,500		
	コンプリートパック	2針・3針	¥27,500	¥33,000	約5週間 (25営業日)	
クロノグラフ		¥33,000	¥49,500			
単品	磁気抜き	磁気抜き	¥2,200		約1週間 (5営業日)	
	電池交換	電池交換/パッキン交換/防水テスト	¥3,300		約2週間 (10営業日)	
	時間調整	時間調整/パッキン交換/防水テスト	¥3,300		約2週間 (10営業日)	
	ポリッシュ	ケース及びブレスの仕上げ	¥16,500		約2週間 (10営業日)	
	ストラップ交換	ストラップ交換に伴う技術料	¥2,200		約1週間 (5営業日)	ストラップ代は別途となります。
	ブレスコマ交換・調整	ブレスコマ交換・調整に伴う技術料	¥2,200		約1週間 (5営業日)	コマを足す場合、追加のコマ代は別途となります。
	外装部品交換	ガラス・ベゼル・リュース・プッシュボタン等の外装部品の交換手数料	¥2,200		約2週間 (10営業日)	部品代は別途となります。
	レーザー文字彫り	レーザー加工による文字彫り	¥9,900		約2週間 (10営業日)	詳細は正規取扱店及びミッシェル・エルブラン ジャパンまでお問い合わせください。
	アンタレス ラグ幅調整	緩くなってしまったアンタレスのラグ幅の調整	無料		約2週間 (10営業日)	

ご注意事項

- ・上記の納期は、進行可のご連絡をいただいてからの納期となります。
- ・PVD仕上げのモデル等、ケース・ブレスの種類によっては仕上げができない場合もございます。
- ・部品供給の終了等、諸事情により修理をお受けできない場合もございます。

有料で修理・メンテナンスを実施した場合の保証内容

《修理保証期間》

- ・修理完了日より1年間

《修理保証対象》

- ・分解掃除実施の場合：精度不良
- ・部分修理実施の場合：修理箇所

《修理保証対象外となる場合》

- ・誤ったご使用や不注意による故障・損傷
- ・弊社以外で行われた修理作業や改造等による故障・損傷
- ・天災地変による故障・損傷
- ・ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラス、ブレスの傷、変色等)
- ・磁気入りや素材の腐食が起因となり発生した故障・損傷
- ・電池、ベルト・ストラップは保証対象外

お問合せ先

ミッシェル・エルブラン正規輸入元 株式会社EAU ROUGE

TEL.03-6452-8802 FAX.03-6452-8805

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP 807 service@eaurouge.tokyo